

Betroffene Kunden der
KAPP NILES GmbH & Co. KG

Datum
01.02.2025

Abkündigung einiger Maschinen-/ Steuerungen

Sehr geehrte Damen und Herren,

Ihre Maschinen haben in den letzten Jahrzehnten einen zuverlässigen Dienst verrichtet, jedoch können wir aufgrund der mangelnden Ersatzteilverfügbarkeit zukünftig keinen adäquaten und unseren Ansprüchen genügenden Service mehr gewährleisten.

Deshalb sahen wir uns gezwungen, folgende Steuerungen sukzessive abzukündigen.

Maschinensteuerungstyp Siemens 840D Powerline

Die Abkündigung staffelte sich wie folgt:

seit 01.01.2023 keine Softwareupdates bzw. -anpassungen
seit 01.01.2024 eingeschränkter Support + Service + Ersatzteile der Steuerungs-/Antriebstechnik
seit 01.01.2025 kein Support + Service + Ersatzteile der Steuerungs-/Antriebstechnik

Maschinensteuerungstyp D300 / Antriebstechnologie DIAX04

Hiervon betroffen sind Maschinentypen, die im Jahr 2012 und früher produziert wurden.
Die Abkündigung staffelte sich wie folgt:

seit 01.01.2021 keine Softwareupdates bzw. -anpassungen
seit 01.01.2022 eingeschränkter Support + Service + Ersatzteile der Steuerungs-/Antriebstechnik
seit 01.01.2025 kein Support + Service + Ersatzteile der Steuerungs-/Antriebstechnik

KAPP NILES GmbH & Co. KG
Callenberger Str. 52 · 96450 Coburg

Sitz der Gesellschaft: Coburg
Registergericht Coburg · HRA 5131

Komplementär: KAPP Werkzeugmaschinen GmbH
Sitz der Gesellschaft: Coburg
Registergericht Coburg · HRB 1545

Commerzbank AG Coburg
BIC: COBADEFF783
IBAN: DE63 7834 0091 0859 0630 00

Tel. Coburg: +49 9561 866-0
Tel. Berlin: +49 30 93033-0

Werk Coburg:
Callenberger Str. 52 · 96450 Coburg

Geschäftsführer:
Matthias Kapp · Michael Kapp ·
Michael Bär · Helmut Nüssle

UniCredit Bank AG Bayreuth
BIC: HYVEDEMM480
IBAN: DE19 7832 0076 0001 4320 52

E-Mail: info@kapp-niles.com
Internet: www.kapp-niles.com

Werk Berlin:
Nordring 20 · 12681 Berlin

Steuer-Nr.: 212/165/07204
USt-IDNr.: DE 316925915

Sparkasse Coburg-Lichtenfels
BIC: BYLADEM1COB
IBAN: DE60 7835 0000 0092 0029 06



Maschinensteuerungstyp D107 / D140 / D145 / D150(B) / D200

Hiervon betroffen sind Maschinentypen, die im Jahr 2000 und früher produziert wurden.
Die Abkündigung staffelte sich wie folgt:

seit 01.01.2018 keine Softwareupdates bzw. -anpassungen

seit 01.01.2019 eingeschränkter Support + Service + Ersatzteile der Steuerungs-/Antriebstechnik

seit 01.01.2021 kein Support + Service + Ersatzteile der Steuerungs-/Antriebstechnik

Sofern wir für die von der Abkündigung betroffenen Maschinen noch Ersatzteile der Steuerungstechnik beschaffen können, können diese selbstverständlich weiterhin über KAPP NILES bezogen werden.

Die Abkündigung der Maschinen mit o.g. Steuerungen bedeutet jedoch nicht, dass Sie zukünftig auf Ihre Maschine verzichten müssen. Ein Großteil unserer Maschinen eignet sich für unsere **Modernisierungslösungen KN-Retrofit & KN-Recontrol**.
Hiermit machen wir Ihre zuverlässige Maschine fit für die Zukunft.

Ihre Vorteile:

- Erneuerung der mechanischen Komponenten (nur im Retrofit-Programm)
- Erneuerung der elektrischen Komponenten und Upgrade auf aktuelle Steuerungsvariante
- Weitere zehn Jahre Ersatzteilverfügbarkeit
- Neueste Softwarefunktionen
- Vorhandenes Zubehör kann weiterhin verwendet werden

Wir beraten Sie gerne und unterbreiten Ihnen ein unverbindliches Angebot.
Bei Interesse kontaktieren Sie uns unter:

Servicevertrieb für Überholung und Modernisierung

Telefon: +49 9561 / 866 - 1362

E-Mail: tooling@kapp-niles.com

Mit freundlichen Grüßen

KAPP NILES GmbH & Co. KG

ppa. 
Andreas Paatz

Leiter Bereich Service / Werkzeuge


Dominik Leistner

Leiter Service Dienstleistungen, Ersatzteile
und Zubehör